


КАЗУС # 64

ГОЛЯМА ВЕРИГА РЕСТОРАНТИ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ РЕШАВА ПРОБЛЕМИ С КАПАНИТЕ ЗА МАЗНИНИ

ОТНОСНО: Намаляване на мазнините, маслата и мазнините (ММГ) и миризмите в капаните за мазнини в ресторантите за бързо хранене.

ПРИЛОЖЕН ПРОДУКТ: **MICROCAT-DNT®** Дренаж Биоформула



ПОМПЕНА СТАНЦИЯ:

Капацитет: **РАЗМЕРИТЕ ВАРИРАТ ОТ 100 ЛИТРА ДО 11 m³**


19 Местоположенията на голяма верига ресторанти за бързо хранене, с капани за мазнини с размер от 100 литра до , използвайте 11 m³ **MICROCAT-DNT** за подобряване на работата на улавянето на мазнини.

ЦЕЛ:

Целта на лечението беше да се намали натрупването на мазнини, масла и мазнини (ММГ) в мазниноуловителя. Натрупването причини запушвания в канализационните линии на магазина и оплаквания от миризми. Натрупването на ММГ изисква често ръчно изпомпване от капаните и случайни загуби в магазина по време на аварийно почистване, причинено от запушени канализационни линии. Предишните опити за решаване на този проблем с други продукти се провалиха.

ПРОГРАМА:

Програмите за приложение с **MICROCAT-DNT** варират от 0,5 до 2 кг/седмица в зависимост от размера на мазниноуловителя в ресторанта. Нанасянето на продукта се извършва 3-4 пъти седмично чрез смесване на **MICROCAT-DNT** с топла вода в кофа, което позволява на сместа да се активира за 1-2 часа и изливане на сместа в мивката, която води до капана. Препоръчителното време за приложение на **MICROCAT-DNT** е непосредствено преди затваряне през нощта.



**ММГ и
H₂S
Намаляване**

РЕЗУЛТАТИ:

След използването на **MICROCAT-DNT** в ресторантите се наблюдават следните ползи:

1. Не е необходимо да изпомпвате капаните за мазнини поради запушвания.
2. Рутинното планирано изпомпване е елиминирано.
3. Мазнината е видимо намалена в капана.
4. Миризмата от капаните за мазнини е значително намалена.
5. Изискванията за труд и поддръжка са значително намалени.
6. Оценката на канализационната линия с камера не показва признаци на натрупване на мазнини.

MICROCAT-DNT се добавя редовно при поддържащи дози, за да се поддържа работата и подготовката на мазниноуловителите.